

S&L/DA/2017/060	ID	Verdieping Leuven	Verdieping Vilvoorde	afmetingen (in cm)	gewicht (in kg)	breekbaar?	beschrijving van de gevraagde diensten
Perceel 1: gaschromatografen (ook in combinatie met massa spectrometer als detector)							
AC Reformulizer: 6890N G.C. + reformulizer	943	GLV	GLV	80Bx55Dx90H	60	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perkin Elmer Clarus 580	1119	GLV	GLV	66Bx66Dx77H	50	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perkin Elmer GC: Autosystem XL	867	GLV	GLV	68Bx60Dx76H	50	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perkin Elmer GC: Autosystem XL	898	GLV	1	68Bx60Dx76H	50	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Agilent GC-MS: G6890N G.C. + 5973N M.S.	1052	GLV	1	90Bx60Dx90H	88	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perceel 2: Optische apparatuur							
ASTM D1500 colorimeter	331	-1	GLV	23Bx25Dx47H	2	optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perkin Elmer FTIR: Spectrum one	909	-1	GLV	48Bx60Dx36H	30	optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
TEI Xplorer + Archie 105 voor TS zwavelbepaling	1099	GLV	GLV	63Bx68Dx66H	30	glazen verbrandingsbuis	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Polarimeter: Schmidt en Haensch NIR W2	1042	GLV	1	73Bx42Dx20H	25	optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Refractometer	701	GLV	1	15Bx27Dx35H	5	optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perkin Elmer UV-VIS: Lambda 20	883	2	1	65Bx70Dx26H	25	optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Microscopen	1083+1084	2	1	2*(28Bx30Dx50H)	2*10	optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perceel 3: Vloeistofchromatografen (HPLC)							
HPLC Agilent: 1260 Infinity	1103	GLV	1	5*(14Bx35Dx44H)	5*15	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
UPLC Waters: Acquity	1075	GLV	GLV	35Bx66Dx23H+35Bx72Dx28H+ 30Bx61Dx21H	25+30+15	detector optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*

S&L/DA/2017/060	ID	Verdieping Leuven	Verdieping Vilvoorde	afmetingen (in cm)	gewicht (in kg)	breekbaar?	beschrijving van de gevraagde diensten
Perceel 4: Balansen							
Balans analytisch: Mettler XS204	1088	-1	GLV	19Bx45Dx30H	5	optica	verpakken, verhuis, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Balans bovenweger: Mettler PB3002-S	913	GLV	1	24Bx32Dx10H	5	optica	verpakken, verhuis, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Balans analytisch: Mettler AX204	906	GLV	1	24Bx50Dx28H	5	optica	verpakken, verhuis, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Balans bovenweger: Mettler MS6002-S	1090	2	1	20Bx35Dx10H	5	optica	verpakken, verhuis, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Balans bovenweger: Mettler PB3002-S	905	2	1	24Bx32Dx10H	5	optica	verpakken, verhuis, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Balans analytisch: Mettler AT200	842	2	1	24Bx44Dx29H	5	optica	verpakken, verhuis, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Perceel 5: X-stralen fluorescentietoestel							
Bruker XRF+koelsysteem	1035	-1	GLV	84Bx88Dx130H+70Bx80Dx150 H	400+200?	breekbaar (optica)	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perceel 6: Vloeistofscintillatietoestel							
Perkin Elmer Tricarb 2100TR Liquid Scintillation Analyzer	868	-1	-1	105Bx85Dx45H	240	loodkasteel+breekbaar (optica)	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Perceel 7: Allerlei apparatuur							
Densimeter Anton Paar DMA4500	1064	-1	GLV	31Bx45Dx23H	25	ja (glazen meetbuis)	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Elbanton Milkymaster	963	-1	1	100Bx55Dx73H	100?	neen	verpakken, verhuis
Herzog HDA 627 Distillator	965	-1	GLV	40Bx60Dx85H	50	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Herzog Optidist Distillator	1081	-1	GLV	43Bx50Dx70H	50?	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Pensky Martens Vlampuntapparaat: HFP 360	894	-1	GLV	25Bx49Dx49H	25	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Gerhardt Vapodest Kjeltec + Digester	1058+1068	GLV	1	129Bx67Dx165H	190	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Anton Paar Densimeter DMA5000 + Alcoalyzer Plus	954	2	1	2*(28Bx40Dx21H)+70Bx58Dx1 0H	15+10	ja (glazen meetbuis)	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Anton Paar DMA58	847	2	1	28Bx56Dx20H	30	ja (glazen meetbuis)	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*

S&L/DA/2017/060	ID	Verdieping Leuven	Verdieping Vilvoorde	afmetingen (in cm)	gewicht (in kg)	breekbaar?	beschrijving van de gevraagde diensten
Telstar Bio IIA Laminaire Flowkast	981	2	1	135Bx76Dx140H	200	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Brookfield Viscosimeter LVDV-I+ + Thermosel 74R	780	2	1	28Bx18Dx41H+12Bx25Dx34H+ 20x20x20	2+5+5	ja (wrijvingsloze ophanging meetcilinder)	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Trekbank: Ametek Lloyd LRX Plus	950+951	3	-1	60Bx38Dx120H	50	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
Paraffinebad + heaters	920	-1	1	60Bx42Dx82H	25	glazen bak	verpakken, verhuis
Robot Coupe R25a	1108	-1	1	70Bx40Dx90H	50	neen	verpakken, verhuis
Titrator oil pack (metrohm)	1107	-1	GLV	19Bx41Dx50H	5	neen	verpakken, verhuis
Cerealtester: Perten Lab mill 3100	861	GLV	1				verpakken, verhuis
Cerealtester: Hagberg falling type 1500	855	GLV	1	36Bx29Dx50H+50Bx53Dx60H	25+60	neen	verpakken, verhuis
Büchi Stoomdistillator K-355	1065	2	1	37Bx40Dx65H	30	neen	verpakken, verhuis
Gerber Centrifuge Universal	903	2	1	65Bx67Dx45H	30	neen	verpakken, verhuis
Perkin Elmer PCR Thermocycler Geneamp 2400	890	2	1	33Bx60Dx23H	15	neen	verpakken, verhuis, in werking stellen, KALIBRATIE (ISO17025)
HVL Savant Lyofilisator	789	2	1	29Bx30Dx26H+30Bx50Dx26H+ 42Bx15Dx40H	15+20+40	neen	verpakken, verhuis
Sigma 2-16 Centrifuge	1077	2	1	55Bx58Dx32H	50	neen	verpakken, verhuis
PEQLAB PCR Cabinet	1079	3	1	73Bx60Dx73H	15	neen	verpakken, verhuis
Brabender AEV 330	752+753	3	-1	52Bx110Dx48H	150?	neen	verpakken, verhuis
Carver Press	956+957	3	-1	50Bx40Dx87H	100	neen	verpakken, verhuis
CEAST snijmachine	953	3	-1	25Bx35Dx50H	30	neen	verpakken, verhuis
Compressor Brown; 1M90L	774	3	-1	100Lx32Bx70H	20	neen	verpakken, verhuis
Compressor Jun-Air, 6-X, 8 bar		3	-1	Ø40x55H	30	neen	verpakken, verhuis
Compressor Jun-Air 600/25M		GLV	GLV	144Bx60Dx85H	50	neen	verpakken, verhuis
Monsanto rheometer 100S	756	3	-1	56Bx60Dx115H	150?	neen	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
Moffeloven VECSTAR: EF3 91E	833	GLV	1	46Bx63Dx58H	60	neen	verpakken, verhuis
Perceel 8: Vooraf te verhuizen toestellen							
HPLC Waters 1: 2690 + 2996 detector	877	GLV	GLV	58Bx55Dx58H+30Bx61Dx22H	45+15	detector optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
HPLC Waters 2: 2690 C83+ 2487	892	GLV	GLV	58Bx55Dx58H+30Bx51Dx21H	45+10	detector optica	ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*
GC-MS Shimadzu QP2010Ultra	1105	GLV	1				ontmantelen, verpakken, verhuis, assemblage, in werking stellen*

* in werking stellen houdt in dat het toestel voldoet aan zijn specificaties/performantietesten